


БАТЛАВ, ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

 Ж.ТАМИР

ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН 2024 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Хуулийн дугаар	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр <sup>2</sup> , нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төрөл (бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)	Төсөвт өртөг <sup>3</sup> (мян.төг)	Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг)	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам, арга <sup>4</sup>	Тендер зарлах огноо	Тайлбар тодруулга <sup>5</sup>
	2	3	4	5	6	7	8	9
	V.2.2	<b>Төсвийн хөрөнгө оруулалт</b>						
1	V.2.2.1	Төрийн ордны нийтийн эзэмшлийн болон инженерийн шугам сүлжээний засвар	Ажил	112,752.0	112,752.0		2024.03	Төрийн ордон болон ТЭХӨЦ нь албан ажлын 400 гаруй өрөө тасалгаа, нийтийн эзэмшлийн нийт 35000м2 гаруй ашигтай талбайтай. Жил бүр 40-50 өрөө тасалгаа, 1500 кв орчим нийтийн эзэмшлийн талбайн хэсэгчилсэн засварыг байнга хийх шаардлагатай байдаг.
2	V.2.2.2	Дээврийн хөндийн галын нэвчилгээний ажил	Ажил	94,465.0	94,465.0	ХА	2024.10	МУ-ын гамшгаас хамгаалах тухай хууль болон Төрийн ордны галын аюулгүй байдал, гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангахад галын нэвчилгээг хийх шаардлагатай.
3	V.2.2.3	Дээвэр засаж, будах засварын ажил	Ажил	149,683.1	149,683.1	ХА	2024.10	Төрийн ордны дээврийн төмөр нь он удаан жилийн эдэлгээнд муудаж, зэвэнд идэгдэж, хурын ус гоожин, өнгө үзэмжгүй болсон тул будах шаардлагатай.
4	V.2.2.4	Дээврийн дулаалга хийх засварын ажил	Ажил	55,599.9	55,599.9	ХА	2024.10	Адрын хөндийд хог хаягдал, шувууны баас ихээр хуримтлагдан, халуун цөхийн хэсгийн, хучилтын дулаалгын материалын чанар муудсан зэргээс хавар, намрын цагт дусаал гоожих тоо олширсон тул дээврийн хөндийн хог хаягдлыг зайлуулж, уур ус тусгаарлагч, дулаалгыг шинэчлэх шаардлагатай.
		<b>Дүн</b>		<b>412,500.0</b>	<b>412,500.0</b>			

ХЯНАСАН: ТЗҮЭГ-ЫН САНХҮҮ, БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 Г.АРИУНАА

БОЛОВСРУУЛСАН: ТЗҮЭГ-ЫН ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Б.БОЛОРЦЭЦЭГ